

木管楽器リペア 参考価格表

税込価格		全体調整 (*1)	コルク交換 1か所~	パネ交換 1か所~	部分タンポ交換 1か所~	全タンポ交換 (*2)	磨き(銀メッキ) (*3)	管体割れ修正	スワブ詰まり	分解そうじのみ
ピッコロ		8,800~	ヘッド 1,320~ ジョイント 1,320~ キイ 2,200~	2,310~	1,650~	31,900~	9,900~	1,100~/1cm	2,200~	3,300~
フルート		11,000~	ヘッド 1,320~ キイ 2,200~	2,310~	1,650~	34,100~	14,300~	1,100~/1cm	2,200~	3,300~
オーボエ		11,000~	ジョイント 2,200~ キイ 550~	1,320~	2,640~	70,400~	24,200~	1,100~/1cm	2,200~	4,400~
ファゴット		16,500~	ジョイント 2,750~ ボカール 2,200~ キイ 550~	1,320~	4,180~	111,100~	27,500~	1,100~/1cm	2,200~	5,500~
クラリネット	E♭/B♭/A	6,600~	ジョイント 1,320~ キイ 550~	1,320~	1,540~	30,800~	16,500~	1,100~/1cm	2,200~	3,300~
	アルト	11,000~	ジョイント 1,500~ キイ 550~	1,320~	1,760~	56,100~	20,900~	1,100~/1cm	2,200~	5,500~
	バス	16,500~	ジョイント 2,200~ キイ 550~	1,320~	1,980~	64,900~	20,900~	1,100~/1cm	2,200~	5,500~
サクソ	ソプラノ	11,000~	ネック 2,750~ キイ 550~	1,320~	2,310~	73,700~	別途見積	/	2,200~	4,400~
	アルト	11,000~	ネック 2,750~ キイ 550~	1,320~	2,640~	77,000~	別途見積	/	2,200~	4,400~
	テナー	11,000~	ネック 2,750~ キイ 550~	1,320~	2,970~	83,600~	別途見積	/	2,200~	5,500~
	バリトン	14,300~	ネック 2,750~ キイ 550~	1,320~	3,300~	94,600~	別途見積	/	2,200~	6,600~

※価格はすべて基本料金です。メーカーやモデル、楽器の状態、不良個所の状況、パーツの種類により、料金が加算されますことをあらかじめご了承ください。

※ヤマハ以外のメーカーの楽器調整・修理も受け付けております（修理不可能なメーカーも一部ございます）。

※お見積り、状態診断は無料にて承っております。お気軽にご相談ください。

※料金は2021年4月現在のものです。状況により、予告なく料金を変更する場合がございます。

*1 全体調整には、全体クリーニング、注油、全体タンポ調整、全体キイバランス調整、不良キイコルク・フェルト等の交換を含みます。

*2 全タンポ交換には、全体調整、全キイコルク・フェルト等の交換（フルート・ピッコロではヘッドコルク交換も）含みます。磨きは含まれません。

*3 細部まで磨き上げるため、別途全タンポ交換が必要です。

【お問い合わせ】(株)ヤマハミュージックリテイリング 浜松店 1F 管楽器・ギター・ドラム売場

TEL: 053-454-4077

営業時間: 11:00~18:00

休業日: 毎週水曜日(祝日の場合は営業)、臨時休業あり

金管楽器リペア 参考価格表

税込価格	管内洗浄 (*1)	ピストン/ローター調整 1か所~	スライド調整	抜差管調整 1か所~	ウォーターキョルク交換 1か所~	磨き(銀メッキ) (*2)	溶接 1か所~	マウスピース凹み修正
トランペット	7,700~	ピストン 2,750~	/	2,750~	550~	15,400~	3,300~	550~
		ロータリー 3,300~						
トロンボーン	7,700~	ロータリー 4,400~	11,000~	3,300~	550~	15,400~	3,300~	550~
フレンチホルン	シングル 8,250~	シングル ロータリー 3,300~	/	2,750~	550~	シングル 18,700~	3,300~	550~
	ダブル 9,900~	ダブル ロータリー 4,400~				ダブル 24,200~		
ユーフォonium	コンベ無 8,800~	コンベ無 ピストン 3,850~	/	3,850~	550~	コンベ無 30,800~	3,300~	550~
	コンベ有 9,900~	コンベ有 ピストン 4,400~				コンベ有 31,900~		
チューバ	コンベ無 10,450~	コンベ無 ピストン 3,850~	/	3,850~	550~	コンベ無 46,200~	3,300~	550~
		コンベ有 ピストン 4,400~						
	コンベ有 12,100~	ロータリー 4,400~				コンベ有 47,300~		

※価格はすべて基本料金です。メーカーやモデル、楽器の状態、不良個所の状況、パーツの種類により、料金が加算されますことをあらかじめご了承ください。

※ヤマハ以外のメーカーの楽器調整・修理も受け付けております(修理不可能なメーカーも一部ございます)。

※お見積り、状態診断は無料にて承っております。お気軽にご相談ください。

※料金は2021年4月現在のものです。状況により、予告なく料金を変更する場合がございます。

*1 管内洗浄には、ウォーターキョルク交換を含みます。また、別途バルブ(ピストン、ロータリー)調整が必要です。

*2 管内洗浄を含む価格です。また、別途バルブ(ピストン、ロータリー)調整が必要です。